
# **ACCOUPLEMENTS «OLDHAM»**

# avec disque allégé


pour correction idéale du décalage radial



Correct

défaut angulaire





Incorrect



SERRAGE PAR **MÂCHOIRE** 

ALLÈGEMENT DU DISQUE INTERMÉDIAIRE EN ACÉTAL NOIR.



### **CORPS EN ALLIAGE LÉGER MOYEUX TRAVERSANTS**

type à serrage par mâchoires

Concet						incorrect						
DÉSIGNATION		en Stock			DIMENSIONS				1	*	*	
OLD	N°	alésages +			ØD	L	L1	L2	ØB alésage maxi	moment d'inertie	masse g	
type à serrage par mâchoires	19	4	5	6	8	19,1	26,0	9,4	7,2	8	59	13
	25	6	8	10	12	25,4	32,4	11,6	9,2	12	252	31
	33	8	10	12	14	33,3	48,0	15,0	18,0	14	1133	74
	41	10	12	14	16	41,3	50,8	17,8	15,3	16	3177	142
	50	16	19	20	24	50,0	59,6	20,6	18,4	25	7550	208
	57	20	24	25	30	57,1	78,0	28,4	21,2	30	12410	361

Facteurs de correction selon température - de 0 à  $60^{\circ}$  C = facteur - de  $60^{\circ}$  à  $85^{\circ}$  C = facteur

Moment d'inertie en kgm² x 10-8

DÉSIGNATION d'un accouplement complet OLD x N° x alésages Les deux alésages pouvant être fournis

- à des dimensions différentes
- L1 Pénétration maximale autorisée des arbres avec le disque standard.
- L2 Distance mini entre les arbres avec le disque standard.
- \* Valeurs applicables aux accouplements complets avec alésage maxi.
- + Tolérance = + 0,03/-0


#### Couples et décalages maxi


	couple de	couple	dé	vitesse			
N°	rupture sta- tique, Nm	maxi, Nm	angulaire	radial mm	axial mm	maximale recommandée tr / min	
19	10	1,6	1°	2,0	0,20	3000	
25	13	3,4	1°	2,8	0,20	3000	
33	53	9,0	1°	3,6	0,25	3000	
41	57	18	1°	4,5	0,25	3000	
50	95	26	1°	5,5	0,30	3000	
57	150	45	1°	6,3	0,30	3000	

Valeurs maxi non simultanément cumulables
 Les accouplements peuvent résister à un minimum de 10<sup>e</sup> cycles
d'inversion du couple à ces valeurs.


## Un accouplement OLDHAM complet comprend :

- 2 demis moyeux (M.OLD) éventuellement avec des alésages différents.
- 1 disque intermédiaire en acétal (DAN) du N° correspondant.






# <u>Décalages</u>



**NOUS CONSULTER** 

#### Déformations en tension



#### Méthode:

- 1er choix : selon le décalage radial
- 2<sup>ème</sup> choix : selon les heures d'utilisation et la déformation en tension

Choisir toujours la plus grande taille.

ex. : Cm : 2 Nm N = 1000 t/min

 $\Delta r = 0.5 \text{ mm}$ 

= 65° C util. = 3h

> OLD 33